Artikel

- Bert Lorenz - 09.10.08 16:36
- **Artikel:** Richtlinien und Normen

- Sichtbar: **FVI Rollen:** Gast

DIN EN 60812:2006-11

(IEC 60812:2006); Deutsche Fassung EN 60812:2006

Diese Internationale Norm beschreibt Verfahren für die Fehlzustandsart- und -auswirkungsanalyse (FMEA) und die Fehlzustandsart-, -auswirkungs- und -kritizitätsanalyse (FMECA) und gibt Anleitung, wie diese Verfahren angewandt werden können, um eine Reihe von Zielen zu erreichen, indem
– die zur Durchführung einer Analyse notwendigen Verfahrensschritte bereitgestellt werden,
– geeignete Benennungen, Voraussetzungen, Maßgrößen für die Bedeutung (Kritizität) sowie Fehlzustandsarten genannt werden,
– grundlegende Prinzipien erklärt werden,
– Beispiele für die notwendigen Arbeitsblätter oder andere Tabellenformen bereitgestellt werden.
Alle für FMEA gemachten allgemeinen qualitativen Betrachtungen gelten auch für FMECA, da Letztere eine Erweiterung der FMEA ist.

Quellen-URL:https://ipih.de/artikel/2726#comment-0

copyright © 2014 FVI e.V.